

Bild 1



Außenansicht - Coesfelder Straße

Bild 2



Bild 3



Außenansicht – Johannikirchplatz


Bild 4



Tür zum Johannikirchplatz – derzeit ohne Funktion, soll wieder geöffnet werden.



Außenansicht einfachverglaste Fenster – sollen mit Innenvorsatzfenstern zu Kastenfenstern ausgebildet werden.



Innenansicht einfachverglaste Fenster mit Bleifassungen

Bild 7



Bild 8



Bild 9



Tür zum Johannikirchplatz. Soll wieder aktiviert werden, Verlegung des Heizkörpers erforderlich.



Innenansicht großer Raum EG



Detail veraltete Beleuchtung

Bild 12



Detail ineffiziente veraltete Beleuchtung

Bild 13



Gruppenraum Jugendrotkreuz

Bild 14



Veraltete, nicht barrierefreie Sanitäreanlage Herren

Bild 15



Veraltete, nicht barrierefreie Sanitäreanlage Damen